

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 1 de Septiembre del 2021 08:42

[Ingresar al Sistema]

»Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

Entrega de Propuesta

Apertura de ofertas

Calificación de Participantes

Publicación de Resultados Finales

Esperar Acuerdo

Por Adjudicar

Adjudicado - Registro de Contratos

Ejecución de Contrato

FASE PRECONTRACTUAL

- Ver Preguntas y/o Aclaraciones
- Ver Convalidación
- Ver Adjudicación Consultoría
- Ver evaluación final
- Ver Invitaciones

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción	Fechas	Productos	Parámetros de Calificación	Archivos
Descripción del Proceso de Contratación				
Entidad:	CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR			
Objeto de Proceso :	EVALUACIÓN DE CARGA, REDISEÑO ARQUITECTÓNICO INTEGRAL Y DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS, HIDROSANITARIA, DE COSTOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO HEALTH CLUB PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEAACES			
Código:	LCC-CEAACES-003-2013			
Tipo Compra:	Consultoría			
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 90,000.00			
Tipo de Contratación:	Lista corta			
Forma de Pago:	Anticipo: 70% Saldo: Otra – Revisar términos de referencia 30.00%			
Tipo de Adjudicación:	Total			
Plazo de Entrega:	90 días			
Vigencia de Oferta:	60 días			
Funcionario encargado del proceso:	hagila@ceaaces.gob.ec			
Estado del Proceso:	Terminado Unilateralmente Categoría :832120011 Descripción :SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTONICO DE EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS. LOS SERVICI Observación: SE HA REALIZADO LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO EN VIRTUD DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO "... en función que, luego del procedimiento administrativo correspondiente, se han configurado los presupuestos legales previstos en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública" Proveedor: ESPINOZA VIVANCO EYNERTH PATRICIA Fecha de terminación: 2021-04-15			
Descripción:	EVALUACIÓN DE CARGA, REDISEÑO ARQUITECTÓNICO INTEGRAL Y DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS, HIDROSANITARIA, DE COSTOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO HEALTH CLUB PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEAACES			